

INDICATORE DI UMIDITÀ A 3 SPOT SENZA COBALTO (5-10-60%, 500PZ)



Cod. 640429B



INDICATORI DI UMIDITÀ COBALT-FREE A 3 SPOT, 500PZ

Indicatori di umidità a 3 spot tipo JEDEC senza cobalto (5-10-60%), riutilizzabili.
Ideali per monitorare l'umidità relativa all'interno di buste barriera.
Confezione da **500 pezzi**.