


## INDICATORE DI UMIDITÀ A 3 SPOT SENZA COBALTO (5-10-60%, 125PZ)



Cod. 640429D



### INDICATORI DI UMIDITÀ COBALT-FREE A 3 SPOT, 125PZ

**Indicatori di umidità senza cobalto a 3 spot (5-10-60%), riutilizzabili.**

Ideali per monitorare l'umidità relativa all'interno di buste barriera.

Confezione da **125 pezzi**.

#### Caratteristiche

- Indicatore di umidità cartaceo: non contiene dicloruro di cobalto
- Supporto in cartoncino impregnato di un principio attivo calibrato per indicare visivamente il superamento di una determinata soglia di umidità relativa (5-10-60%) mediante il cambiamento di colore.
- Conformi alla norma JEDEC J-STD-033